

# 1.) Wo kommt Helium vor & wie wird es gewonnen?

## Vorkommen:

Im Weltall: • zweithäufigstes Element ca. 23%

Auf der Erde:

- Erdgas (zwischen ppm & 10 mol%)
- Mineralien (Zerfallsprodukt von Uran & Thorium)
- Luft (an Erdoberfläche  $5 \cdot 10^{-4}$  mol%  
in 300-600km Höhe: häufigstes Element)
- Ozon ( $3 \cdot 10^{-9}$  mol%)

absteigende Menge ↓

Amerika u. Russland haben größte Reserven (in Form fossiler Brennstoffe)  
Daneben Qatar, Algerien, Polen, Kanada & Australien

## Gewinnung:

absteigende Menge ↓

- Kondensation → grobe Trennung durch niedrigen He Siedepunkt  
→ Rohheliumgemisch 70-80% He
- Adsorption → Feinreinigung durch unterschiedliche Abscheidungsrate der Komponenten
- Absorption  
(• Permeation)

## Prozess:

Vorreinigung durch Abkühlen → partielle Kondensation → fraktionieren  
in reine Produkte → Grob- & Feinreinigung des Heliums

## 2.) Physikalische Eigenschaften von Helium & Stickstoff:

Helium:

- Edelgas He
- Ordnungszahl: 2
- Ionisierungsenergie: 24,587 eV
- Schmelzpunkt: 0,95 K
- Siedepunkt: 4,216 K
- Dichte:  $0,17 \cdot 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

- zwei Modifikationen: He I über und He II unterhalb von 2,186 K & 0,384 MPa

- He II ist suprafluid, bester Wärmeleiter (300-fach besser als Silber)

- Eigenschaften:
  - farb-, geruch-, geschmacklos
  - extrem tief siedend
  - ungiftig
  - nicht korrosiv
  - außerordentlich reaktionsträge
  - stets atomar

Stickstoff:

- N
- Ordnungszahl: 7
- Ionisierungsenergie: 14,534 eV
- Schmelzpunkt: 63,05 K
- Siedepunkt: 77,15 K
- Dichte:  $1,25 \cdot 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

- Eigenschaften:
  - farb-, geruch-, geschmacklos
  - tief siedend
  - nicht brennbar
  - reaktionsträge
  - elementar stets zweiatomiges Molekül

### 3.) Welche Gefahrenpotentiale ergeben sich im Umgang mit Kryoflüssigkeiten?

flüssigkeitsunabhängig:

- 1) Versprödung aller Materialien
- 2) Verbrennung bei der Manipulation
- 3) plötzlicher Druckanstieg beim Verdampfen der Flüssigkeiten
  - Verpuffen
  - Explosion

flüssigkeitsabhängig:


- 4) Entflammbarkeit (Wasserstoff, Methan, Ethan, Ethylen)
- 5) Sauerstoffanreicherung → erhöht Entflammbarkeit
- 6) Sauerstoffabnahme → Erstickengefahr

### 4.) Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Kryoflüssigkeiten:

- Benutzungsanweisungen der Hersteller beachten (Instrumente)
- gut durchlüfteter Arbeitsraum
- Schutzbrille, dicke, weiche Leder-/Kunststoffhandschuhe,
- persönlicher Sauerstoffmonitor
- trockene Kleidung
- Sicherheitsventile & Berstscheiben

## 5.) Sicherheitseinrichtungen an und Aufbau von Dewars:

- Sicherheitsventile & Berstscheiben (oft in redundanter Ausführung)
- Bewegungsdämpfer
- Füllstandanzeige / Drucksensor



## 6.) Hauptsätze der Thermodynamik:

### 0. Hauptsatz:

"Sind die Systeme A & B miteinander im thermodynamischen Gleichgewicht sowie B & C, so sind auch A & C miteinander im thermodynamischen Gleichgewicht."

### 1. Hauptsatz:

$$dU = \delta Q + \delta W$$

"In einem geschlossenen System ist die Summe aus zu- und abgeführter Wärme und Arbeit gleich der Änderung der inneren Energie."

### 2. Hauptsatz:

"Die Entropie in geschlossenen Systemen kann nur zunehmen."

"Ein Perpetuum mobile zweiter Art ist unmöglich."



"Eine periodisch arbeitende Maschine die Arbeit bei Abkühlung eines Wärmereservoirs verrichtet ist unmöglich."

### 3. Hauptsatz:

"Es ist nicht möglich ein System bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen."

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0$$

### 7.) Carnot Prozess:



- reversibler Wärme-Kraft-Prozess
- bester Wirkungsgrad aller Wärme-Kraft-Maschinen
- bei Umkehr Kältemaschine
- Wirkungsgrad nur abhängig von Anfangs & Endtemperatur

$$\eta = \frac{W_{\text{ges}}}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

1)  $a \rightarrow b$  Isotherme Kompression:  $\Delta T = 0$

↳ Volumsarbeit durchführen

↳ Wärme abgeben durch Kühlung um  $\Delta T = 0$  zu halten

2)  $b \rightarrow c$  Isentrope Kompression:  $\Delta Q = 0$  (adiabatisch reversibel)

↳ Temperaturanstieg durch Volumsarbeit  $\Rightarrow \Delta U \uparrow$

↳ kein Wärmeaustausch mit Umgebung

3)  $c \rightarrow d$  Isotherme Expansion:  $\Delta T = 0$


↳ heißes Gas expandiert unter Heizung von außen

4)  $d \rightarrow a$  Isentrope Expansion:  $\Delta Q = 0$  (adiabatisch reversibel)

↳ Expansion aus innerer Energie des Gases

$\Rightarrow$  Temperatur sinkt, Volumen steigt

## 8.) p-V Diagramm für ein reales Gas:



Berücksichtigung der Ausdehnung der Gasmoleküle & der gegenseitigen Wechselwirkung

$$pV = nRT \longrightarrow \left(p + \frac{a}{V^2}\right) (V-b) = nRT$$

Van der Waals'sche Zustandsgleichung

Isotherme hat Wendepunkt im kritischen Punkt

Oberhalb der kritischen Temperatur kann keine flüssige Phase durch Druckerhöhung eintreten (und auch allgemein)

## 9.) Entropie $S$ , $[S] = \frac{J}{K}$ :

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

$$S = k_B \ln(\omega)$$

- $S$  ist Zustandsgröße
- Maß für die Unordnung eines Systems
- Thermodynamisches Gleichgewicht wird durch die wahrscheinlichste Verteilung von Teilchen auf die verschiedenen zur Verfügung stehenden Energieniveaus erreicht.
- Die wahrscheinlichsten Prozesse in einem isolierten System, sind jene, bei der die Entropie zunimmt oder konstant bleibt.

## 10.) Enthalpie $H$ , $[H] = J$ :

$$H = U + pV$$

- für isobare Prozesse gilt  $dH = dU$  da  $dp = 0$   
 $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \frac{dQ}{dT}\bigg|_p = C_p$  ;  $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_V = \frac{dU}{dT}\bigg|_V = C_V$

- Veranschaulicht bei stationären Arbeitsvorgängen in der Technik den Energiefluss ohne dabei genaue Prozessabläufe kennen zu müssen.

# 11.) Clausius Clapeyron'sche Gleichung:

$$\underline{\frac{dT}{T} = \frac{V_g - V_a}{Q_v} dp}$$

Zur Bestimmung der Phasengrenzen


z. B.:  $V_g \gg V_a$  &  $pV = RT$  :

$$\rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{V_g}{Q_v} dp = \frac{RT}{Q_v} \frac{dp}{p} \rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{Q_v}{R} \frac{dT}{T^2}$$


$$\Rightarrow p(T) = p_0 \cdot e^{-\frac{Q_v}{RT}}$$

Dampfdruckkurve eines Gases

- klassische Phasendiagramme:  
z. B.  $\text{CO}_2$



- Wasser:



## 12.) Joule-Thomson Entspannung & 13.) Inversionsgebiet:

- Ein Gas strömt ohne Arbeit zu verrichten (z.B.: durch Drosselventil) aus kleinem Volumen hohen Drucks in großes Volumen niedrigeren Drucks und kühlt dabei ab.
- Effekt nur bei realen Gasen (Van der Waals) erklärbar

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = nRT$$


- Gasteilchen überwinden bei der Expansion die gegenseitige Anziehung durch ihre kinetische Energie. Die nötige kinetische Energie wird dabei der potentiellen (thermischen) Energie entzogen  $\rightarrow$  eine geringe Temperatur stellt sich ein.
- Das Gas kann sich auch erwärmen z.B.: bei abstoßender Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Maß dafür: Inversionstemperatur  $T_i = \frac{2a}{Rb}$
- Entspannung oberhalb  $T_i \rightarrow$  selbständige Erwärmung
- Entspannung unterhalb  $T_i \rightarrow$  selbständige Abkühlung
- Bei Wasserstoff, Helium & Neon liegt Inversionstemperatur unter Raumtemperatur daher nicht direkt über Joule-Thomson Entspannung abkühlbar

## 14.) Methoden der Gasverflüssigung:

allgemein: Hoher Druck & niedrige Temperatur (unterhalb  $T_k$ )

### o 15.) Verfahren von Caillietet

Sauerstoff bei ca. 300atm  $\rightarrow$  Erzeugung flüssigen Sauerstoffs




Spätere Linde-Maschine ersetzt Expansionsmaschine durch Expansionsventil mit Ausnutzung des Joule-Thomson Effekts  
zusätzliche Kühlung durch Gegenstromapparat

## 16.) Verfahren von Pictet:

Kaskadenverfahren  
mit schwefeliger & Kohlensäure

Vorstufen verwenden  
Joule Thomson Entspannung  
mit Gasen höheren  $T_K$  um  
Temperatur abzusenken



## 17.) Adiabatische Entmagnetisierung (S-T-Diagramm)


Ausnutzung der Entropie des Spingitters

Paramagnet hat bei Feld 0 hohe  
Entropie, mit Feld geordneter  $\rightarrow$   
niedrige Entropie

$$M = \chi H \quad ; \quad \chi = \frac{C}{T}$$

$\hookrightarrow$  Suszeptibilitätsänderung ( $\rightarrow$  Ordnung durch Magnetfeld)  
mit sinkender Temperatur umso effektiver

wichtig für Material:  $\circ$  Paramagnetisch bis zu tiefsten Temperaturen  
 $\circ$  hohe spezifische Wärme bei tiefen Temperaturen  
 $\Rightarrow$  Salze seltener Erden & Alaune



1. Paramagnet wird auf ca. 1 K abgekühlt (Punkt A).
2. Es wird ein Feld angelegt. Durch die entstehende Magnetisierungswärme würde der Punkt B erreicht werden. Um das zu verhindern muss der Prozess isotherm ablaufen. Das wird durch Kopplung an das He-Bad ermöglicht. D.h. System geht auf Punkt C.
3. Das Feld wird wieder abgeschaltet. Dabei ist der Paramagnet vom He-Bad entkoppelt (adiabatischer Prozess). Das System muss zurück auf die Nullfeldkurve (Punkt D)  $\Rightarrow$  starke Temperaturreduktion.


- kostendominante Verschaltung zweier Salze kann zur weiteren Temperaturreduktion oder zur Temperaturstabilisierung genutzt werden
- Abkühlmechanismus ist gleichzeitig sein eigenes Thermometer wenn magnetische Wechselwirkung bekannt ist  $\Rightarrow$  Suszeptibilitätsmessung
- Maschine muss gut gegen jegliche Form von Wärmeeintrag geschützt sein
- Temperaturen bis ca. 1 mK erreichbar

## 18.) Kernentmagnetisierung

- selbes Prinzip jedoch weit höhere Magnetfeldstärken notwendig da Kernmomente viel kleiner
- Vorkühlen durch normale Entmagnetisierung & Wärmeschalter
- bei Erreichen der gewünschten Temperatur wird dann Kernstück entmagnetisiert
- Unterschied zwischen Temperaturen des Elektronen & des Kernsystems ist oft problematisch  $\rightarrow$  Spin Gitter Relaxationszeit möglichst klein  $\rightarrow$  Elektronensystem passt sich Kernsystem an
- Maschine muss gut gegen jegliche Form von Wärmeeintrag geschützt sein sogar kosmische Hintergrundstrahlung ( $10^{-11} \frac{W}{kg}$ ) ist merkbar
- Temperaturen bis ca. 40  $\mu$ K erreichbar

# 19.) Der He 3-4 Mischkühler


- Helium liegt in 2 Isotopen vor  $^3\text{He}$  &  $^4\text{He}$
- $^3\text{He}$  ist für alle Temperaturen bis 6,48% in  $^4\text{He}$  löslich
- bei höheren Konzentration zerfällt die Mischung bei tiefen Temperaturen in 2 Phasen → konzentrierte  $^3\text{He}$  Phase, oben da geringere Dichte  
→ verdünnte Phase  $^4\text{He}$  mit 6,48%  $^3\text{He}$
- Da  $^4\text{He}$  eine suprafluide Flüssigkeit bildet, sind die Eigenschaften vom  $^3\text{He}$  in der verdünnten Phase gleich wie dünnes  $^3\text{He}$  Gas in sonst leerem Raum
- Zwischen den Phasen herrscht thermodynamisches Gleichgewicht  
→ ständiges Überstreken von  $^3\text{He}$  aus konzentrierter Phase in verdünnte um die 6,48% beizubehalten, vice versa
- Prozess entspricht Verdampfen von  $^3\text{He}$  aus konzentrierter Phase → benötigte Verdampfungswärme wird Umgebung entzogen → Kühlung wenn  $^3\text{He}$  aus verdünnter Phase kontinuierlich abgepumpt wird
- Verdampfungskühler / Mischkühler möglich, Funktionsprinzip ähnlich, Aufbau anders
- Beim Mischkühler wird ein Teil der verdünnten Phase in einer Verdampfungskammer erhitzt um Abdampfen von  $^3\text{He}$  und somit Trennung von  $^4\text{He}$  zu ermöglichen
- $^3\text{He}$  wird dann über Kühlkreislauf wieder der konzentrierten Phase hinzugefügt



Mischkühler

## 20.) Pomeranduk-Kühler:

- Festes  $^3\text{He}$  hat aufgrund von Kernspinordnungseffekten eine höhere Entropie als flüssiges  $^3\text{He}$ .
- Dadurch kann flüssiges  $^3\text{He}$  bei ca. 0,3K eine Abkühlung durch isentropische Kompression erfahren
- direkte Druckbeaufschlagung funktioniert technisch nicht  $\rightarrow$  Umweg über  $^4\text{He}$ ,  $^4\text{He}$  aber bei geringerem Druck fest als  $^3\text{He}$   $\rightarrow$  Druckerhöhung über Kammer mit flexiblen Wänden einbringen  
z.B.: Anufrier-Zelle
- Vorteil: bei tiefen Temperaturen effektiver als Mischkühler & feldunempfindlich
- Nachteil: gut nur für Unterdruck von  $^3\text{He}$



Anufrier-Zelle

## 21.) Gifford Mac-Mahon Kühler

Ein- oder mehrstufige Kühlmaschine mit Kühlkörper ohne Verwendung von Kryoflüssigkeiten zur direkten Abkühlung von Experimenten.

4-Phasen-Prozess:

### 1. Verdichtungsphase:

Verdränger beim kalten Ende, warmes Volumen ist maximal, Eingangsventil wird geöffnet und warmes komprimiertes Gas strömt ein.

### 2. Aufnahme phase:

Eingangsventil bleibt offen, Verdränger geht nach oben, kaltes Volumen wird größer, warmes wird kleiner  $\Rightarrow$  Gas strömt durch Regenerator ins kalte Volumen, Gas strömt nach um Druck zu halten.


### 3. Expansionsphase:

Eingangsventil wird geschlossen, Ablassventil wird langsam geöffnet Gas im kalten Volumen wird durch Expansion gekühlt.

### 4. Ablassphase:

restliches Gas wird bei Absinken des Verdrängers abgeblasen, Ablassventil wird geschlossen.

◦ Oft als Vorstufe für andere Kühler da nur bis ca. 1,3 K verwendbar.



## 22.) Primäre Thermometer

Messen Temperatur auf Grund eines physikalischen Effekts


- Gasthermometer
- Dampfdruckthermometer
- $^3\text{He}$ -Schmelzkurventhermometer
- Renschthermometer
- Kernorientierungsthermometer
- Mossbauer-Effekt-Thermometer
- Osmotischer Druck von  $^3\text{He}$  und  $^4\text{He}$

### • Gasthermometer:

- 2 Arten: konstanter Druck  
konstantes Volumen


- Messtemperatur bei  $V = \text{konst}$  proportional zu Druck

- Probleme: Totvolumen, therm. Volumsänderung, Temp.gradienten im Gas, Gas nicht ideal, Ab- & Desorption von Gasmoleküle an Wänden



### • Dampfdruck-/ $^3\text{He}$ -Schmelzkurventhermometer:

- einfacher & genauer als Gasdruckthermometer
- Abhängig von Messtemperatur muss richtige Flüssigkeit verwendet werden
- Clausius Clapeyron Gleichung zur Temperaturbestimmung
- Verwendung von Tabellen da nicht exakt berechenbar
- Problem: thermische Leitfähigkeit von Kryoflüssigkeiten klein  $\rightarrow$  hoher Temperaturgradient  $\rightarrow$  evaluierte Dampfdruckzelle oder direkte, kapazitive Messung am Experiment



## Kernorientierungsthermometer:

- Emission von  $\gamma$ -Quanten bei radioaktivem Zerfall beeinflusst durch Orientierung des Kernspins  $\rightarrow$  Ausrichtung aller Kernspins mit Magnetfeld
- Anisotropie des Emissionswinkels & Intensität zur Temperaturbestimmung
- Problem: relativ lange Messzeiten, self heating bei hoher Aktivität


## Mössbauer-Effekt-Thermometer:

- ähnlich wie Kernorientierungsthermometer aber höhere Energien und bewegte Quelle/Absorber nötig

## Osmotischer Druck von $^3\text{He}$ und $^4\text{He}$ :

- Konzentrationsunterschiede zweier über ein Supraleck verbundener  $^3\text{He}/^4\text{He}$  Mischungen erzeugen stark temperaturabhängigen osmotischen Druck

- Anwendbar zwischen 10 & 700mK



## 23.) Sekundär Thermometer:

... sind Thermometer die gegen andere oder Fixpunkte geeicht werden müssen. Kriterien für gute Messgeräte:

- einfache Messbarkeit
- kurze Zeitkonstante
- Stabilität
- Reproduzierbarkeit
- hohe temp. Empfindlichkeit
- unempfindlich auf Umwelteinflüsse
- billig
- klein

### • elektrische Widerstandsthermometer:

R hauptsächlich durch freie Weglänge bestimmt, Gitterschwingungen  
R sinkt mit Temperatur bis  $\Theta_D/3$  linear dann flacher  $\rightarrow$  unempfindlicher

- Platinwiderstand: recht linear,  $\Theta_D$  niedrig, chemisch inert, leicht bearbeitbar
  - spannungsfrei in Helix gewickelt & eingegossen
  - hauptsächlich von Pt Reinheit abhängig, bis auf 1K genau Verwendung bis ca. 20K, mit Anpassen genauer möglich

- Legierungen:
  - z.B.: Rh mit 0,5% Fe
  - ähnlich wie Platin aber unter 30K empfindlicher durch magnetische Streuung der Leitungselektronen

- Halbleiter:
  - gut für tiefe Temperatur, z.B.: hochdotiertes Ge/Si
  - Meist hochdotierter Ge-Einkristall spannungsfrei auf Golddrähten aufgehängt und in Kapsel mit He-Gas eingebaut
  - inhomogene Verteilung der Dotationsatome sorgen für große Abweichungen von Theorie  $\rightarrow$  fitten notwendig
  - Probleme: self heating, ungeeignet in Magnetfeldern


- Vorteile: hohe Langzeitstabilität, gut reproduzierbar  
→ Verwendung als Eichwiderstand

- Kohlewiderstände:
  - sehr billig da normaler Industriewiderstand
  - relativ unempfindlich bei Magnetfeldern
  - Widerstand stark unterschiedlich je nach Sensorbauweise
  - schlecht reproduzierbar, self heating hoch, Alterungseffekte

- Carbon-Glass:
  - Kohlenstoff Filamente in Hohlraum von Borsilikat-Glas
  - Empfindlichkeit & Reproduzierbarkeit höher aber feldempfindlicher als Kohlewiderstände, sonst ähnlich

- Cernox:
  - am besten für Temperaturmessungen in hohen Magnetfeldern
  - Fehler bei 4,2K in 20T:  $\leq 2\%$   $\Rightarrow$  sehr genau
  - robuster und besser thermisch anheppelbar als Carbon-Glass
  - bei therm. Zyklieren Reproduzierbarkeit schlechter

- Dichfilm RuO<sub>2</sub>:
  - gut für sehr tiefe Temperaturen (25mK - 800mK)
  - klein, billig, sehr gut reproduzierbar, Feldabhängigkeit gering
  - starkes Überhitzungsproblem, schneller kaputt bei thermischem Zyklieren als andere Widerstände



Vergleich von Halbleiter Widerständen

- Dehnmessstreifen:
  - ändern Widerstand mit thermischer Ausdehnung
- Dioden:
  - Siliziumdioden sehr klein & billig
  - einfache Messung, nur Voltmeter
  - Signal in Volt-Größenordnung → hohe Auflösung
  - Reproduzierbarkeit nicht so gut → absolute Genauigkeit nicht so groß
  - Eichung & Messstrom muss gleich sein (abhängig)
  - unter Teil self heating
  - Si-Dioden stark feldabhängig
  - GaAs besser als Si → höhere Empfindlichkeit, geringere Feldabhängigkeit
- Kapazitäts-thermometer:
  - Temperaturabhängigkeit dielektrischer Eigenschaften
  - Kapazitätsmessung sehr genau möglich
  - speziell glasartiges Material bis zu tiefsten Temp. messbar (mK)
  - fast feldunabhängig
  - schlecht reproduzierbar, thermische Hysterese, Alterungseffekte
  - Verwendung mit 2. Thermometer zum Konstanthalten der Temperatur
- Thermoelemente:
  - Seebeck Effekt
  - direkte Messung von  $\Delta U$  schwierig → Thermospannung zwischen 2 unterschiedlichen Leitern messen
  - mechanische Spannung unbedingt vermeiden
  - Vorteile: billig, einfach, großer Temperaturbereich, sehr lokale Messung, wenig Wärmeeintrag, gut reproduzierbar




- Nachteile: für  $T \rightarrow 0$ , Thermokraft gegen 0  
 $\Rightarrow$  nur oberhalb 10K geeignet,  
 Spannungen klein ( $\mu V$  bis  $mV$ )
- für tiefe Temp: Thermoelemente mit magnetischen Verunreinigungen

◦ CMN/CLMN:

- Cer magnesium nitrat & Cerlanthanmagnesiumnitrat
- Messung der Suszeptibilität bis 1mK

◦ NMR:

- Nuclear Magnetic Resonance
- Kernspin-Paramagnetismus, auch Suszeptibilitätsmessung



## 24.) Wärmeleitungsprozesse:

- Wärmeleitung: mechanische Berührung
  - dielektrische Festkörper: Gitterschwingungen
  - elektrisch leitende Festkörper: Elektronen & Gitterschwingungen
  - Flüssigkeiten & Gase: Stöße der Flüssigkeit-/Gasteilchen
- Konvektion: Transport von Energie per Teilchenfluss
- Wärmestrahlung: Emission/Absorption elektromagnetischer Strahlung